

神戸駅周辺地区浸水対策事業の進捗状況（2023年2月）

2023年2月の工事状況をお知らせします。

●工事進捗状況について

雨水ポンプ場を造るための掘削工事が完了しました。また、雨水幹線を作るシールドマシンが発進しました。


①工事現場全景（ドローンによる空撮）



②工事現場全景




③ポンプ場を造るための掘削工事が完了（深さ約20m）



④雨水幹線工事のためのシールドマシンが発進



⑤放流きょを造るため仮設工事中（鋼矢板）



⑥到達立坑を造る準備に着手



